

HRTC 系列  
热流道温控箱  
(配置 HRTC-K1 温控卡)

用户手册



使用产品前, 请仔细阅读本手册, 以免在操作过程中出现失误



## ◆ 品质保证和责任声明

**品质保证:** a、产品自出厂后 7 天内如有生产质量问题，本公司提供免费调换服务；  
b、产品自出厂后 24 个月内，如有生产质量问题，本公司提供免费维修服务；  
c、产品自出厂后，本公司提供终身维修服务，不在免费服务范围内的项目，收取维修成本费用。

**责任声明:** a、尽管本公司已经在控制器中设计了多种保护措施，使用者仍旧应该在控制器应用系统中设置适当的保护装置，充分考虑到由于控制器的可靠性可能带来的损失；  
b、本公司声明，除了控制器本身，不承担任何由于控制器的可靠性或者其他原因引发的人身、财产等一切损失的赔偿责任。

## ！安全提示

- 操作前请仔细阅读说明。
- 如果有迹象表明，温控器在运输过程中损坏，请不要通电。
- 温控卡电源接通前，  
请检查接入温控箱的电源是否符合要求；  
请检查温控箱和模具的加热-感温接线是否一致，并可靠连接；  
请确保温控箱的风机处于工作状态。
- 温控卡出厂设置为闭环自动控制，接通电源后，输出可能会启动；  
在接通电源之前，请考虑对生产过程可能产生的影响。
- 温控卡启动时会显示热电偶类型，如果和系统不匹配，请参考说明调整设置。
- 如果温控卡在使用过程中出现报警提示，请及时查看故障代码，并查找原因。
- 拔出或插入温控卡前，请关闭温控卡的电源，同时将机箱上的断路器关断。

## ◆ HRTC 系列热流道温控箱

### 1. 概述：

- ✓ HRTC 系列热流道温控箱是一个闭环的电源分配和温度控制系统。当它和 HRTC 系列热流道温控卡配合使用，系统可以为用户提供良好的温度控制能力。
- ✓ 每台温控箱都是采用适当厚度的镀锌钢板加工、喷涂、组装而成，机箱包含适用于 HRTC 系列单温区温控卡的插槽（也适用于 YUDO, DME, ATHENA 等品牌的单温区温控卡），以及用于和模具连接的多芯加热-感温重载连接器（混合接线或分开接线）。机箱和模具的连接通过加热-感温电缆完成。
- ✓ 加热-感温重载连接器位于机箱背面，通常选用 16A 负载能力的连接器，适用于大部分应用场合。连接器的类型和接线方式依据客户需求确定。
- ✓ 每台温控箱还包含：散热风机（HRTC-01~02B 除外）、断路器（HRTC-01~02B 除外）、电源输入电缆（依据客户需求配置）。接通机箱电源后，电源指示灯点亮。
- ✓ 我们也可以为客户定制满足特殊需求的温控系统。



加热-感温重载连接器



电源输入电缆

### 2. 工作电源类型：

- ✓ 除非指定其他规格的工作电源，HRTC 系列热流道温控箱出厂设置输入电源为单相三线 208~240V (HRTC-01~02)、三相五线 380~415V (HRTC-03 以上)。
- ✓ 本手册包含了其他工作电源的接线示意图（如三相 200~240V；单相 110~120V）。
- ✓ 工作电源的接线方式可以在现场调整为适合应用的方式；  
如果订货时指定，我们也可以根据需求，配置机箱出厂时的工作电源接线方式。

### 3. 开箱检查:

- 1) 收到货物后, 请仔细检查机箱是否有在运输途中损伤的痕迹。
- 2) 请检查断路器和电源指示灯是否有损伤的痕迹。
- 3) 在没有电源接线的情况下, 检查断路器是否开合顺畅。
- 4) 请检查加热-感温重载连接器是否有物理损伤。
- 5) 请检查机箱工作电源的规格 (位于机箱背面的电源规格标签, 标示了出厂配置的工作电源类型), 请确认出厂配置是否和需求一致。

### 4. 安全提示:

本产品在设计上已经考虑安全性和易于操作性。但是和其他电子产品一样, 使用者应注意标准安全步骤, 以免人身受到伤害, 或者损坏设备。

- ✓ 设备的安装和维护, 应由熟悉高压电路的专业人员完成。
- ✓ 连接本设备时, 应遵守相应的国家和地方法规。
- ✓ 为避免人身伤害和火灾, 请不要在潮湿或易爆的环境中使用本设备。
- ✓ 为避免触电和火灾, 请不要连接超过接线端子额定范围的电压到端子上。
- ✓ 为避免触电和火灾, 产品受潮时请不要使用。
- ✓ 为避免触电、火灾、机械伤害, 请不要在温控卡或空面板被移除时使用本设备。
- ✓ 为避免损坏设备, 请不要使用超过额定电压范围的工作电源。
- ✓ 如果有必要在电源接线没有断开的情况下维护设备, 请确保工厂内的断路装置处于“OFF”位置, 并由锁扣或制造商提供的其他方法锁定, 以免电源被意外启动, 导致事故。


### 5. 安装:

- 1) 热流道温控箱属于电子设备, 为了避免受到外物或者环境的影响, 应该选择凉爽、干燥、清洁、通风的环境, 并远离热源和水源。
- 2) 除非特别指定, 机箱出厂时的工作电源规格为三相五线 380~415V(HRTC-03 以上), 单相三线 208~240V (HRTC-01~02)。请按照机箱上的电源规格要求接线。
- 3) 如果有必要调整工作电源配置, 请严格按照对应规格的接线示意图操作。


- 4) 引导电源线到供电电路的开关，接到开关有保险丝的一侧，且地线必须可靠连接到大地。
- 5) 确认机箱和模具的加热-感温接线方式一致，连接加热-感温线到机箱和模具上。
- 6) 关于温控卡的规格和操作，请阅读本手册的温控卡部分。

**警告！接通工作电源之前，请确认所有接线符合相应的国家和地方法规，且安全提示内容都已经注意。**


## 6. 系统示意图：




## 7. 常用电源规格接线示意图：



Back Panel Wiring, Diagram A



Back Panel Wiring, Diagram B



Back Panel Wiring, Diagram C

## 8. 常用加热-感温重载连接器类型：

### ✓ 插芯类型



公芯



母芯

### ✓ 插芯规格

HA 系列: 4PIN, 10PIN, 16PIN

HE 系列: 6PIN, 10PIN, 16PIN, 24PIN, 48PIN

HD 系列: 25PIN

HQ 系列: 5PIN

### ✓ 保护底座类型 (机箱/模具使用)



单扣



双扣



四耳

### ✓ 保护外壳类型 (加热-感温线缆使用)



顶出双耳



顶出四耳



顶出双扣




侧出双耳




侧出四耳

## 9. 常用加热-感温接线方式示意图：

### ✓ 加热-感温混合型





接线方式 1




接线方式 2

### ✓ 加热-感温分开型



接线方式 3



接线方式 4

## 10. 温控箱常用配件：



加热-感温线缆



温控卡插槽



温控卡导轨




空面板

## ◆ HRTC-K1 热流道温控卡

### 1. 技术规格:

- 工作电源: AC85V~250V, 50/60Hz
- 传感器类型: J 或 K 型热电偶
- 设定范围: 0~450°C (32~842°F)
- 测量误差:  $\pm 0.25\%$ F.S.
- 冷端补偿误差:  $\pm 1\%$
- 控制方式: PID 自动控制/手动控制
- 控制精度:  $\pm 0.1\%$ F.S.
- 控制输出类型: 可控硅调压 (PWM)  
                          可控硅调功 (SSR)
- 负载能力: 15A, 50~1650W (110V)  
                          100~3600W (240V)
- 使用环境: 0~55°C (32~131°F)  
                          10~85%RH (无结露)

### 2. 接线示意:



### 3. 产品特点:

- ◆ 显示单元: 彩色段码 LCD  
                          多种信息中文显示
- ◆ 传感器类型可以用快捷键切换
- ◆ 报警输出功能 (选配)
- ◆ 工作电源超压报警并切断输出
- ◆ 传感器和加热器错接保护
- ◆ 负载短路保护
- ◆ 可控硅击穿提示
- ◆ 负载电流超过额定值报警
- ◆ 传感器断线报警
- ◆ 传感器接反报警
- ◆ 实际温度超高报警
- ◆ 实际温度过低报警
- ◆ 加热器断路报警
- ◆ 加热无效报警
- ◆ 环境温度过高报警
- ◆ 负载电流最大值限定
- ◆ 输出功率百分比最大值限定

## 4. 面板介绍：

(1) **电源开关**：开启/关闭温控卡工作电源。

(2) **手柄**。

(3) **PV 显示窗**： a、测量模式：显示当前温度值；

    b、参数模式：显示参数名称。

(4) **温度单位/当前温度值的小数位**：

    a、当温度分辨力为 1 时，显示温度单位 (°C/°F)；

    b、当温度分辨力为 0.1 时，显示温度值的小数位；

    \*温度分辨力可以通过参数 “Poi” 进行设置。

(5) **SV 显示窗**：

    a、设定值模式：显示设定的温度目标值（自动模式）；  
        显示设定的输出功率百分比（手动模式）；

    b、参数模式：显示参数的设定值。

(6) **温度单位**： °C/°F； \*通过参数 “C-F” 进行选择。

(7) **负载电流/输出功率百分比显示窗**： \*通过 DISP 按键选择。

(8) **温区序号显示窗**： \*通过参数 “Adr” 进行设置。

(9) **控制模式指示区**：

**自动**： PID 自动控制， BOOST 有效期间闪烁；

**待机**： 待机模式，温度目标值为设定值的 70%；

**手动**： 手动模式， SV 显示设定的输出功率百分比；

**整定**： PID 自整定模式，未按 SET 键确认启动 AT 时闪烁。

(10) **工作状态指示区**： **软启动**—软启动时点亮； **输出**—调功输出时点亮

**调压**—调压方式工作时点亮； **通讯**—工作状态指示，闪烁—正常，

常亮/常灭—故障； **K/J**—传感器类型。

(11) **报警代码显示区**： 显示故障对应代码（详见故障代码注释表）。

(12) **参数锁**： 参数锁定时点亮。\*通过参数 Lck 进行设置。

(13) **▲键**： 用于增大被设定的数值；连续按住该键，累加速度加快。在正常控温状态下可以直接对目标温度进行累加设定。

(14) **▼键**： 用于减小被设定的数值；连续按住该键，累减速度加快。在正常控温状态下可以直接对目标温度进行累减设定。

(15) **SET 键**： 用于进入参数设定模式，或保存前一个参数并进入下一个参数设定状态。

(16) **</MODE 键**：

    a、参数设定状态时，该键用于选择被调整位；

    b、测量状态时，可以通过长按该键选择控制模式(改变工作模式后，控制器等待 5s，自动生效)；

**注：当切换到 AT 模式时，在 3 秒内按 SET 键确认进入自整定模式，否则仪表自动返回 NORM 模式。**

    c、软启动状态时，短按该键可终止软启动功能（参数 boS=1 时有效）；

    d、软启动结束后，短按该键开启 Boost（加速升温）功能（参数 boS=1 时有效）。


(17) **静音/DISP 键**：

    a、正常工作状态下，短按该键可切换负载电流和输出功率百分比显示窗的内容；

    b、正常工作状态下，长按该键>9s 可切换传感器类型；

    c、在蜂鸣器报警状态下，短按该键关闭蜂鸣器，控制器进入静音状态，直至新的报警发生。

(18) **安装固定孔位**。



## 5. 操作模式

- 测量状态：上电自检正常后，控制器进入该工作状态。

PV 显示实时温度值，SV 显示设定目标值（自动）或设定输出功率百分比（手动）；

（上电时的自动/手动控制模式选择，以及手动模式的输出功率百分比初始值，详见参数 nSL）

在该模式下，可以进行如下操作：

- 修改设定目标值（自动）：

按△、▽、< 键修改，新设定值在 3s 后生效，或按 SET 键立即生效；

或按 SET 键进入目标值调整状态（目标值闪烁），然后按△、▽、< 键修改设定目标值，修改完成后按 SET 键保存新的目标值。

- 修改输出功率百分比（手动控制）：

按△、▽键增大或减小输出功率百分比，输出随之调节。

- 进入参数设定模式：按 SET 键>1s。

- 切换控制模式（自动-待机-手动-AT）：按 MODE 键>1s。

- 切换负载电流（A）或输出功率（%）显示：按 DISP 键。

- 参数设定状态：在测量状态下，按 SET 键>1s 即可进入参数设定状态。

PV 显示参数代码，SV 显示对应的参数值；在该状态下，可以进行如下操作：

- 修改参数值：

按△、▽、< 键修改，完成后按 SET 键保存并进入下一个参数设定状态。

- 查看参数值：按 SET 键切换参数。

- 保存修改并退出参数设定状态：按 SET 键>1s。

注：如果 60s 内没有任何按键操作，控制器自动退出参数设定状态，返回测量状态。

- 报警模式：控制器显示对应的故障代码。

## 6. 控制模式

- PID 自动控制：

1) 这种类型的控制是一个闭环系统，需要热电偶提供温度反馈信号；

2) 控制器 PV 窗口显示当前测量值，SV 窗口显示设定目标值；

3) 控制器采用 PID 算法，以设定目标值为目标确定输出功率，进行自动温度控制。

- 待机：

1) 这种模式与 PID 自动控制模式相同，也是一个闭环控制系统，需要热电偶提供温度反馈信号；

2) 控制器 PV 窗口显示当前测量值，SV 窗口显示待机温度值（设定目标值的 70%）；

3) 控制器采用 PID 算法，以待机温度值为目标确定输出功率，进行自动温度控制；

4) 待机模式可以通过外部信号启动和停止（参数 Std≠0 时有效）。

- 手动控制:

- 1) 这种类型的控制是一个开环系统, 不需要温度反馈信号;  
可以在热电偶损坏或者未接热电偶的情况下使用;
- 2) 控制器 PV 窗口显示当前测量值, SV 窗口显示输出功率百分比;  
通过  $\Delta$ 、 $\nabla$ 、 $<$  键, 可以增大或减小输出功率百分比;  
**注: 手动控制的输出功率百分比初始值, 详见参数 A-n 和 nSL。**
- 3) 控制器根据设定的输出功率百分比调节输出, 进行温度控制。

- AT (PID 参数自整定):

本功能是为了在某些系统中得到最佳 PID 数值。

- 1) 这种类型的控制是一个闭环系统, 需要热电偶提供温度反馈信号;
- 2) 通常情况下, AT 功能只在出厂 PID 数值不能满足控制要求的情况下使用;
- 3) 自整定完成后, 控制器自动返回 PID 自动控制并采用新的 PID 数值进行控制。
- 4) 当  $SuP \leq 900$  时, 控制器在设定目标值的 80% 处进行整定;  
当  $SuP > 900$  时, 控制器在设定目标值处进行整定。

## 7. 软启动 (除湿) 功能

为防止因潮湿使加热器烧坏, 上电后, 软启动功能对加热器缓慢加温以达到除湿目的。

- 1) 在软启动时间内, 输出功率从 0% 逐步增加设定值 (手动) 或使温度缓慢上升至  $100^{\circ}\text{C}$  并保持 (自动);
- 2) 当软启动时间结束, 控制器根据设置进入 PID 自动或手动控制模式。

### 软启动条件:

- 1) 软启动功能打开 (参数  $Sot=1 \sim 10$ );
- 2) 温度测量值小于  $100^{\circ}\text{C}$ 。

**终止软启动:** 按 **MODE** 键可以终止软启动过程 (参数  $boS=1$  时有效)。

## 8. PID 自适应功能 (参数 $SuP=453$ 或 $845$ 时有效)

控制器通电后, 开始学习系统工况 (温度测量值小于目标值的 90% 时有效)。学习完成后, 控制器将返回自动 PID 控制模式, 并使用系统学习自动得出的适应该系统的 PID 参数进行控制, 达到更加精准控制的目的。

**注:** 如果系统中各温度点相互影响较大, 使用 PID 自适应功能不能达到预期效果, 请关闭该功能。

## 9. BOOST 快速升温功能 (参数 $boS=1$ 时有效)


在自动控制升温过程中 (软启动终止或结束后), 按 **MODE** 键可以启动 BOOST 功能:

在接下来的 15s 内, 控制器的输出功率百分比增加 20% (不超过参数  $Pub$  限定值或 100%), Normal 指示灯闪烁。

**注:** 按 **MODE** 键可以终止 BOOST 功能。

## 10. 参数说明:

### 10.1 普通参数



在正常测量控制状态下, 短按 SET 键可进入目标值设定状态 (目标值末位闪烁); 通过长按 SET 键 1 秒可进入后续参数; 在参数设定状态下短按 SET 键保存参数值并进入下一个参数; 通过 V、A、< 键更改对应的参数值。

#### ①目标值, 全量程。

注: 可以通过 A、V、< 直接调节, 修改完成后 5s 生效, 或按 SET 确认立刻生效。

#### ②ALH: 超高温报警偏差值

当 PV 值 > (目标值+ALH), 控制器给出报警提示, 同时关闭输出;

控制器默认上电时或者修改设定值后首次报警免除。

#### ③ALL: 超低温报警偏差值

当 PV 值 < (目标值+ALL), 控制器给出报警提示。

控制器默认上电时或者修改设定值后首次报警免除。

#### ④LCK: 参数锁定保护,


0—全部参数都可以查看和修改;

1—全部参数都锁定, 只能查看, 不能修改;

11—除 SV 以外的参数都锁定, 只能查看, 不能修改。

## 10.2 工程师参数

### 10.2-1 工程师参数 1



在 LCK 参数输入状态下, SV 显示窗口输入 3, 并短按 SET 键进入工程师参数 1; 在参数设定状态下, 短按 SET 键保存参数值并进入下一个参数; 通过 V、A、< 键更改对应的参数值。

①A-n: 手动输出功率初始值, 0~100%, 与参数 nSL 联合使用 (当参数 A-n 生效时, 参数值自动存为最新的手动调节输出值)。

②P: 加热比例带, 1~999。

③i: 积分时间, 0~999s。

④d: 微分时间, 0~999s。

⑤Pb: 测量补偿值, -120~120, PV 显示值=测量值+Pb 值, 用于修正系统温度误差。

⑥AdS: 机箱内部超温报警值, 设置为 0 的时候该功能关闭, 单位同参数 C-F 设置。

⑦SuP: 目标值设定上限 /AT 目标值 /PID 自适应功能, 全量程,

SuP≤900 时, 控制器在设定目标值的 80%处进行整定;

SuP>900 时, 控制器在设定目标值处进行整定;

SuP=453 或 845 时, PID 自适应功能开启。

⑧nSL: 手动/自动模式选择,

0--开机时为自动模式, 切换为手动模式时, 初始输出功率=自动模式下输出功率;

1--开机时为自动模式, 切换到手动模式时, 初始输出功率为参数 A-n 值;

2--开机时为手动模式, 初始输出功率为 0%;

3--开机时为手动模式, 初始输出功率为参数 A-n 值;


4--断电前为自动模式, 则开机时同 nSL=1; 断电前为手动模式, 则开机时同 nSL=3。

⑨rES: 恢复出厂设置

0--关闭;

1--开机时全部参数恢复出厂设置。

## 10. 2-2 工程师参数 2



在 LCK 参数输入状态下, SV 显示窗口输入 4, 并短按 SET 键进入工程师参数 2; 在参数设定状态下, 短按 SET 键保存参数值并进入下一个参数; 通过  $\vee$ 、 $\wedge$ 、 $<$  键更改对应的参数值。

①Sn: 传感器类型选择, J-J 型传感器 K-K 型传感器。

注: 正常工作状态下, 长按 DISP 键>9s 可切换传感器类型


②C-F: 温度显示单位, 0--摄氏度 1--华氏度。

③Sot: 软启动除湿功能, 0--关闭 1~10--开启, 软启动时间=Sot  $\times$  80s;

注: 当温度上升到 100°C (212°F) 时, 软启动剩余时间缩减到 1/3。


④t: 输出类型, 0--调压输出 1~10--调功输出, 周期为  $t \times 1s$ 。

调压输出示意图




注：1) 调压方式输出适用于电源电压在 AC190V~AC250V 之间；  
2) 调压方式可达到精确控温的目的，但是电源噪音会比调功（过零）输出大。

调功输出示意图



注：调功输出方式电源噪音小，但是对特定温度的控制能力比调压方式稍差。

### 10.2-3 工程师参数 3



在 LCK 参数输入状态下，SV 显示窗口输入 5，并短按 SET 键进入工程师参数 3；  
在参数设定状态下，短按 SET 键保存参数值并进入下一个参数；通过  $\vee$ 、 $\wedge$ 、 $<$  键  
更改对应的参数值。

#### ①Snb：加热圈、传感器错接诊断设置

0--关闭；

1--开机后首先检测负载，当发现异常时，判断为错接，切断输出并报警提示；

注：加热器功率过大可能引起误报警，确认误报警时，可以关闭该功能。

2--保留。

注：为减少特殊情况下的误报警给客户造成困扰，且我们默认用户在使用控制器时，已经正确可靠连接加热器和传感器。


#### ②HEA：加热故障诊断设置（在手动控制模式时，默认 HEA=1）

0--关闭；

1~10--当输出功率为  $HEA \times 10\%$ ，发现负载异常时，给出报警提示；

建议设置数值为 3~5。

## 10.2-4 工程师参数 4



在 LCK 参数输入状态下, SV 显示窗口输入-82, 并短按 SET 键进入工程师参数 4; 在参数设定状态下, 短按 SET 键保存参数值并进入下一个参数; 通过  $\vee$ 、 $\wedge$ 、 $<$  键更改对应的参数值。

- ① **Pub:** 输出功率百分比最大限定值,  $0^{\sim}99\%$ , 0--关闭输出功率限制。
- ② **Ain:** 额定负载电流,  $1^{\sim}40$ A, 根据加热器的实际功率进行设置;  
当实际负载电流高于 Ain 时, 控制器显示的负载电流值闪烁报警。
- ③ **Adr:** 本机地址/温区号/超高温报警输出设置, 0--关闭通讯。  
 $0^{\sim}99$ --本机地址/温区号为  $0^{\sim}99$ , ALM-H 报警时, 输出继电器断开, 切断输出。  
 $100^{\sim}199$ --本机地址/温区号为  $0^{\sim}99$ , ALM-H 报警时, 输出继电器不断开, 不切断输出。
- ④ **Snb:** 见 10.2-3
- ⑤ **HEA:** 见 10.2-3
- ⑥ **inA:** 负载电流最大限定值,  $1^{\sim}40$ , 根据加热器的实际功率进行设置;  
当实际负载电流值高于 inA 时, 控制器降低输出功率百分比使电流不高于 inA。
- ⑦ **Std:** 自动待机启动延时 (参数的百位数字), 当外部输入信号 (射胶信号) 结束时, 计时器开始倒计时, 在计时结束时, 如果外部输入信号仍未重新开始, 则控制器自动进入待机状态, 直至通过 MODE 键切换为自动控制; 计时单位: 10 分钟; 设置为 0 时, 关闭该功能。  
**滤波值** (参数的个位和十位数字), 用于减小信号干扰的影响; 该值越大, 响应速度越慢, 过大时可能引起系统失控; 设置为 0 时, 关闭该功能。
- ⑧ **Sht:** 负载短路检测灵敏度,  $0^{\sim}100$ , 该值越大, 灵敏度越低, 建议设置数值为 0。
- ⑨ **boS:** 终止软启动 & BOOST 快速升温功能选择, 0--关闭, 1--开启。
- ⑩ **EH0:** 加热无效检测,  
0--关闭;  
 $1^{\sim}999$ --控制器输出功率为 100% 时, 如果在 EH0 秒内温度没有上升, 则判定升温无效, 报警提示 HEr 并调节输出功率为 0%。

(11) **VoL:** **超压报警电压**, 6~30, 当工作电源电压超过约  $(VoL \times 4.5 + 210)$  V 时, 控制器给出超压报警提示 HHH, 并切断输出, 建议设置数值为 13(超压报警电压约 270Vac)。

(12) **on-:** **传感器故障时, 自动切换到手动模式**,

0--关闭该功能; 1--保留; 2--开启该功能; 3--保留;

**注:** 手动输出功率初始值为 0 (nSL=0 时) 或等于参数 “A-n” 设定值 (nSL=1 时)。

(13) **Poi:** **温度显示分辨率**, 0--1; 1--0.1。

## 11. 故障代码注释

报警代码	PV 显示	SV 显示	电流显示	相关参数	关闭输出	故障	解决方法
感温线	温度值	目标值	正常	Snb	是	传感器错接	检查接线; 如接线无误, 设置参数 Snb=0
	ERH	目标值	正常	—	是	传感器开路	检查传感器;
	ERL	目标值	正常	—	是	传感器接反	或转为手动控制
加热器	温度值	目标值	正常	HEA	否	加热器断路	检查加热器和参数设置
可控硅	温度值	目标值	正常	—	是	可控硅击穿	更换可控硅
超上限	温度值	目标值	正常	ALH	是	温度高于报警上限	检查控制器和传感器
超下限	温度值	目标值	正常	ALL	否	温度低于报警下限	检查系统保温层和传感器; 或转为手动控制
电流超限	温度值	温度值	闪烁	Ain	否	负载电流大于额定值	检查负载和参数设置
	温度值	Sht		Sht	是	负载短路	检查负载
无	温度值	Hot	正常	Ads	否	机箱内部超温报警	检查风机
无	温度值	HHH	正常	VoL	是	供电电源超压报警	检查供电电源及其线路
无	温度值	HER	正常	Eho	是	传感器短路、脱离测量位置; 或与加热器距离过远	检查传感器

## 12. 参数出厂设置

参数代码	出厂设置	参数代码	出厂设置	参数代码	出厂设置
<b>目标值</b>	200	<b>SuP</b>	450	<b>Snb</b>	1
<b>ALH</b>	30	<b>nSL</b>	0	<b>HEA</b>	4
<b>ALL</b>	-30	<b>RES</b>	0	<b>inA</b>	18
<b>LCK</b>	0	<b>Sn</b>	J	<b>Std</b>	5
<b>A-n</b>	0	<b>C-F</b>	0	<b>SHT</b>	0
<b>P</b>	42	<b>Sot</b>	2	<b>boS</b>	0
<b>i</b>	120	<b>t</b>	0	<b>EHo</b>	0
<b>d</b>	20	<b>Pub</b>	0	<b>VoL</b>	13
<b>Pb</b>	0	<b>Ain</b>	15	<b>on-</b>	0
<b>AdS</b>	0	<b>Adr</b>	0	<b>Poi</b>	0

